

Société Civile Professionnelle  
Hubert BROUSSAIS  
Catherine VALIERGUE BROUSSAIS  
Ludovic BEAUGRAND  
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

-o0o-

97 Avenue Vauban  
BP 5004 – 83091 TOULON CEDEX  
E-mail : broussais-valiergue@huissier.justice.fr  
TEL : 04.94.09.74.50  
FAX : 04.94.09.74.51

SECOND  
ORIGINAL

## PROCES VERBAL DE CONSTAT

L'AN DEUX MILLE TREIZE

ET LE SIX SEPTEMBRE

### A LA REQUETE DE :

**L A FEDERATION MART – association Loi 1901 – dont  
le siège est à TOULON – 83000 – 568 Chemin de la Calade  
représentée par son président Monsieur ECOCHARD Jean**

### LEQUEL NOUS EXPOSE :

Que la société PIZZORNO, titulaire du marché public des ordures ménagères de la ville de TOULON, procède au lavage de ses camions dans l'enceinte des locaux de la société située Quartier Lagoubran à TOULON.

Que les rejets dûs à ce lavage sont déversés directement dans la rivière Neuve, dite Le Las, contigüe à ces locaux.

Qu'à l'heure actuelle, les rejets de ces lavages sont parfaitement visibles

Qu'il nous requiert de procéder à toutes constatations utiles.

**Nous Société Civile Professionnelle Hubert BROUSSAIS – Catherine VALIERGUE BROUSSAIS, Ludovic BEAUGRAND, Huissiers de Justice associés, Audienciers près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, y demeurant 97 avenue Vauban, dont l'un de nous soussigné.**

Déférant à cette réquisition,

Nous nous sommes présenté ce jour à 14 h 45 à 83200 TOULON – Quartier de Lagoubran – où étant nous nous plaçons sur l'avenue Aristide Briand entre les locaux PIZZORNO et le Cimetière Ouest.

En amont des locaux abritant les véhicules de la société PIZZORNO la rivière Le Las coule régulièrement. L'eau est parfaitement limpide.

Photo n° 1



Photo n° 2



Une buse domine la rivière neuve ; cette buse recueille les eaux et elle est située au droit des locaux PIZZORNO. Un liquide couleur grise sort de cette buse et se déverse directement dans la rivière Le Las

Photo 3



Photo 4



De l'autre coté de la rivière où nous nous trouvons, nous percevons une odeur extrêmement désagréable de ce liquide qui coule abondamment

Si nous avons une eau très propre en amont, à partir de ce rejet d'eau, l'eau de la rivière va prendre une couleur grise et elle est complètement trouble. Le fond de la rivière est très noir, il y a même des bulles par endroits qui vraisemblablement proviennent de méthane.

Cette pollution est très active sur au moins 100 mètres

Photo 5



Photo 6



Photo n° 7



Photo n° 8



Photo n° 9



Photo n° 10



Photo n° 11



Photo 12




Photo n° 13



Pendant nos constatations, nous avons vu évoluer dans le lit de la rivière deux gardes de l'ONEMA. Ils marchent directement dans le lit de la rivière. Chacun de leurs pas soulève une importante masse de matière putride de couleur grise située au fond du lit de la rivière. La hauteur est d'environ 20 cm. Ces soulèvements de matière ne sont visibles qu'à partir du déversement de la buse située au niveau des locaux de la société PIZZORNO ; ces gardes ne soulevaient aucune boue en amont du déversement dans la rivière

Photo 14



Ces constatations étant faites nous nous sommes retiré.

**ET DE TOUT CE QUE DESSUS NOUS AVONS FAIT ET DRESSE LE  
PRESENT PROCES VERBAL DE CONSTAT POUR SERVIR ET VALOIR  
CE QUE DE DROIT.**

